

技術提案(タウンスケープ事業部)

【プレイブースター吊り橋修繕工】

遊具下部の落下防止装置の不備および支持しているチェーン、ボルトの劣化が発見されたことによる緊急修繕を行った。

ボルト、チェーンの劣化(すり減り)



落下防止チェーンの不備



【修繕完了】 チェーン、ボルトの交換
落下防止装置の設置



施工場所:名古屋市守山区